

Lave-chariots — Plonge batterie

Winterhalter — CTR 120 · Cuisine centrale · Bâtiment A · Étage RDC · Réf. LCH-001

Caractéristiques


Date d'achat	01/09/2006	Prix d'achat	96 000,00 EUR
Âge	20,0 ans	Durée de vie attendue	20 ans (défaut du modèle)

Synthèse de maintenance

Interventions	7	Sur les 12 derniers mois	3
Coût cumulé	24 000,00 EUR	Coût sur 12 mois	11 100,00 EUR
Dernière intervention	06/08/2026	Intervalle moyen entre pannes	393 jours

⚠ Le coût cumulé exclut 1 intervention sans coût renseigné.

Coût par trimestre



Montants en EUR. Les trimestres sans coût renseigné apparaissent vides.

Lecture du dossier

Le lave-chariots Winterhalter CTR 120 de la cuisine centrale, âgé de 20 ans, atteint aujourd'hui l'intégralité de sa durée de vie attendue de 20 ans. Sur 7 interventions recensées, dont une sans coût connu, les dépenses cumulées s'élèvent à 24 000 euros, soit 25 % du prix d'achat initial de 96 000 euros, avec 11 100 euros engagés sur les douze derniers mois pour 3 interventions. Après une longue période sans sollicitation notable, les interventions se sont rapprochées depuis fin 2023, à un rythme plus soutenu que l'intervalle moyen de 393 jours calculé sur l'ensemble de l'historique, chaque trimestre actif ne comptant toutefois qu'une seule intervention. Les descriptions récentes touchent des organes variés — moteur du convoyeur, échangeur, carte de commande, groupe de chauffe — sans qu'un même type de panne ne se répète d'une intervention à l'autre.

Absent de ce dossier : le coût de 1 intervention.

Ce dossier ne dit rien de la criticité opérationnelle de l'équipement, de la disponibilité des pièces détachées, du budget d'investissement disponible, du coût complet d'un remplacement travaux périphériques compris, ni des contraintes réglementaires applicables. Ces éléments restent à apporter par le lecteur.

Synthèse générée automatiquement à partir des données de ce document.

Chronologie des interventions

DATE	DESCRIPTION	STATUT	COÛT
06/08/2026	Convoyeur bloqué, remplacement du moteur	Fermé	2 600,00
18/04/2026	Fuite sur échangeur, reprise de soudure	Fermé	3 100,00
19/11/2025	Carte de commande remplacée après arrêt en service	Fermé	5 400,00
14/12/2024	Remplacement du groupe de chauffe	Fermé	6 900,00
11/09/2023	Réfection du bras de rinçage et de la tuyauterie saisie a posteriori	Fermé	4 200,00
30/11/2021	Entretien annuel (facture non retrouvée) saisie a posteriori	Fermé	n/r
19/02/2020	Remplacement de la pompe de lavage saisie a posteriori	Fermé	1 800,00
Total des coûts renseignés			24 000,00 EUR